




รูปตัดขวางลำน้ำ สถานี X.281 คลองตุน บ้านตุน อ.ควนโดน จ.สตูล

ประจำปี พ.ศ. 2568



ศูนย์อุทกวิทยาสหวิทยาเขตภาคใต้ จ.พัทลุง



ศูนย์อุทกวิทยาสหวิทยาเขตภาคใต้ จ.พัทลุง

ระยะ	-10	-5	0	2	4	6	8	10	12	13	14	ที่ตั้ง	Lat.	6° 48' 12.6" N.	
ระดับ	30.388	32.028	32.033	30.925	30.147	28.898	27.821	26.072	25.208	24.680	24.440		Long.	100° 5' 47.8" E.	
ระยะ	16	18	20	22	24	26	28	30	32	33	34	หมวดหลักฐาน		32.000	ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ	23.450	23.230	22.860	23.900	23.930	24.060	24.380	24.300	24.220	24.680	24.768	ศูนย์เสาระดับ		0.000	ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	60	ระดับคอสะพานบน (L.B.)		-	ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ	25.158	25.328	25.157	27.604	28.802	29.493	30.997	32.352	33.229	33.667	33.689	ระดับคอสะพานล่าง (L.B.)		-	ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ	65	70	75	80								ระดับตลิ่งซ้ายสถานี (L.B.)		32.033	ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ	33.717	33.741	33.761	33.818								ระดับท้องน้ำ		22.860	ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ												ระดับคอสะพานบน (R.B.)		-	ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ												ระดับคอสะพานล่าง (R.B.)		-	ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ												ระดับตลิ่งขวาสถานี (R.B.)		33.667	ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ												ผู้สำรวจ		นายณัฐพร ตังเขียว	
ระยะ												วันที่ทำการสำรวจ		27 กุมภาพันธ์ 2568	
ระดับ												ผู้ตรวจ		นายอับดุลเลาะห์ ฮามะ	
ระยะ												วันที่ตรวจ		24 เมษายน 2568	